電気ストースが起因する火災事例

火災概要

昨年から今年にかけて、枚方市、寝屋川市管内で電気ストーブが原因で起こった 火災が多発しています。電気ストーブの近くで衣類を干していて、電気ストーブの 熱によって衣類が燃える事案や、就寝時に布団が電気ストーブに接触して布団が燃 えるといった事案が発生しています。

電気ストーブが原因で起こった火災が毎年数件発生しており、他のものに燃え移り、けが人が発生する事案もあります。

原因概要

このような事案は使用者の不注意が原因で起こることが多く、共通点は「電気ストーブの近くに可燃物を置いている。」ということです。





電気ストーブによる火災が増えています!

近年、灯油やガスを使わない手軽さから、電気ストーブを使用する家庭が増えています。しかし、その反面、電気ストーブを使用中の火災が増えています。炎が出ないからといって油断することなく、石油ストーブ等と同様に、火気を扱っているという意識を忘れてはいけません。



類似火災防止対策

- 1 電気ストーブの近くに可燃物(衣類、布団等)を置かない。
- 2 電気ストーブを使用するときは、そばを離れない。
- 3 そばを離れるときや寝るときはスイッチを切る。
- 4 使用しないときは電源プラグを抜く
- 5 電気ストーブを不安定な場所に置かない。
- 6 使用前にホコリ等が付着していないか確認してから使用する。
- 7 取扱説明書をよく読み、誤った使用方法をしない。

・・・・火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。・・・